

ППУ 25 ЛЕНТА

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ППУ ЛЕНТА КЛЕЕВАЯ АРМИРОВАННАЯ

ОПИСАНИЕ

ППУ28 ЛЕНТА – универсальная, уплотнительная лента с клеевым слоем армированная сеткой с пленочным лайнером.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для внутреннего применения
- Высокая эластичность в большом диапазоне температур от -30С до +90С.
- Армировка в виде сетки удерживает ленту от перекручивания.
- Акриловый клей обладает хорошей адгезией к пластикам
- Высокий уровень прилегания к неровным поверхности
- Для удобства нанесения намотка в бобины. Ограничители бобины жесткие во избежание

НАЗНАЧЕНИЕ

Односторонняя клеевая лента применяется в качестве изоляции, хорошо поглощает вибрации/ удары и звук.

Обеспечивает барьер тепловым мостикам, гальванической коррозии и звукопередаче.

УПАКОВКА

Бобина
Ширина 6-900мм
Толщина 6-8-10-12мм
Намотка 200п.м., 300п.м.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение
Плотность	25 +2/-1 кг/м3
Состав	Вспененный полиуретан
Напряжение при сжатии на 40%, кПа (ГОСТ 26605)	3,0-4,5
Образование поверхностной пленки	80
Относительное удлинение при разрыве, % (ГОСТ 29088), не менее	140
Скорость горения(ГОСТ 25076), мм/мин, не менее	100
Остаточная деформация 50% сжатия(ГОСТ 29089, метод А), %, не более	10
Воздухопроницаемость(ГОСТ 12088-77), дм3/м2хс, не менее	250
Рабочая температура	от - 30°С до +90°С
Клеевой слой	акрил
Лайнер	пленочный



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь, что на склеиваемых поверхностях нет неровностей и сыпучих частиц, которые могут ухудшить адгезию. Пыль, грязь и жир можно удалить с помощью очистителя на основе растворителя. Там, где поверхности чувствительные к воздействию растворителя, промойте их теплой водой и дайте высохнуть. Основание всегда должно быть сухим перед нанесением ленты.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Открытую клеевую поверхность следует постепенно разматывать и аккуратно укладывать на подложку. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать сжатия или растяжения ленты во время укладки, иначе это может вызвать силы отслаивания и привести к отрыву ленты от основы.
2. Как только лента будет установлена, равномерно надавите на нее по всей длине с помощью ролика, начиная с центра и двигаясь к каждому концу, чтобы избежать растяжения.
3. При монтаже ленты требуется обеспечивать достаточное усилие для прижатия ленты на 20% от первоначальной толщины для обеспечения безопасности и на 30%, если требуется защита от атмосферных воздействий. Следует избегать чрезмерного сжатия ленты.
4. Шовные соединения можно выполнить путем склеивания концов ленты или их плотного соединения вместе. Во всех случаях ленту нужно аккуратно обрезать большей длине, чем требуется, чтобы обеспечить сжатие соединительных поверхностей и образование плотного соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Лента должна быть сжата не менее чем на 30% для достижения эффективного уплотнения. Пользователям рекомендуется проводить собственные тесты, чтобы определить пригодность продукта для конкретного применения. Следует избегать контакта ленты с растворителями или агрессивными химическими веществами.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности материала – 12 месяцев. Температура хранения от +5 °С до +25 °С в сухом и защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте.