

ENDURIS® гидроизоляционное силиконовое покрытие



Здание автосалона было построено в 2012 году. Кровля выполнена из ПВХ мембраны. Общая площадь, требующая ремонта, составила 80м².

Основные проблемы:

растрескивание, отслоение, потеря герметичности и целостности покрытия.



Протечки, в связи с некачественным ремонтом



Состоящая вода из-за неправильного монтажа сливных воронок

Ремонтные работы проводились силиконовым покрытием ENDURIS® в один день в дождливое время года при +5°C непрофессиональными монтажниками.

- работы выполнены в 1 слой с армированием без грунтовки
- успешный ремонт при повышенной влажности
- гарантия на кровлю с покрытием ENDURIS 20 лет

ENDURIS® - инновационное гидроизоляционное силиконовое покрытие для ремонта.

Образует прочную, дышащую и водонепроницаемую мембрану на поверхности кровельного материала, устойчивую к воздействию УФ излучения и погодных явлений с гарантией на 20 лет.



GE Silicones



ООО «ДЖИФЛЕКС»

Авторизованный дистрибьютор GE в России и СНГ
тел.+7 495 665 29 05 info@geseal.ru
www.geseal.ru

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Ремонт кровли автосалона

г.Москва

ENDURIS® гидроизоляционное силиконовое покрытие



Рис.1 Очистка поверхности от воды и грязи.



Рис.2 Удаление грязи из водостока.



Рис.3 Локальное армирование.



Рис.4 Нанесение гидроизоляции ENDURIS® валиком в 1 слой.



Рис.5 Обработка водостока покрытием ENDURIS®.



Рис.6 Внешний вид бесшовного покрытия ENDURIS®.